

建物巡回点検報告書

〒104-0061
東京都中央区銀座11-1-1

佐藤 花子 様

巡回点検報告書サンプル
このような報告書がカンタンに作れます！

詳しくは <https://www.bukken-report.jp/>

2020/07/27 No.1234-061601



〒144-0056
東京都大田区西六郷 4-34-1 4F
TEL:03-3730-1416 FAX:03-3730-0850

2020年7月	物件名	サンプルビルディング	巡回点検日	2020-07-27
	物件所在地	東京都中央区銀座10-10-1	巡回担当者	山田 太郎
	取扱店舗名	株式会社エーエスシー	営業担当者	鈴木 良雄

点検内容		前回点検結果	今回点検結果	特記事項・コメント
1	エントランス	要対応	対応済み	清掃完了
2	外構		問題なし	
3	植栽・雑草		問題なし	
4	ゴミ置場	要対応	対応済み	ゴミ回収済み
5	駐輪場		要対応	放置車両あり
6	駐車場	要対応	対応済み	清掃完了
7	外壁		問題なし	
8	屋根		問題なし	
9	屋上		問題なし	
10	内部階段		問題なし	
11	外部階段		問題なし	
12	通路(廊下)	要対応	対応済み	電球交換済
13	掲示板		問題なし	
14	照明器具		問題なし	
15	エレベーター	要対応	対応済み	清掃完了
16	オートロック	要対応	対応済み	清掃完了
17	自動火災報知機		問題なし	
18	消火器		問題なし	
19	換気扇	要対応	対応済み	清掃完了
20	防犯灯(駐車場)		問題なし	
21	ゴミ(駐車場)		問題なし	
22	フェンス・外壁(駐車場)	問題なし		
23	ライン・トラロープ(駐車場)	問題なし		
24	車止め(駐車場)		問題なし	
25	雑草(駐車場)		問題なし	
26	外溝(駐車場)		問題なし	
27	看板(駐車場)		問題なし	
28	その他	問題なし		

写真

1. エントランス



清掃完了

4. ゴミ置場



ゴミ回収済み

5. 駐輪場



放置車両あり

6. 駐車場



清掃完了

15. エレベーター



清掃完了

16. オートロック



清掃完了

1. エントランス



ゴミが散乱しています

清掃完了

12. 通路（廊下）



電球が切れています

電球交換済

19. 換気扇



換気扇が汚れています

清掃完了